



عدم نصب درپوش و دودکش غیراستاندارد در صدر علل بروز حوادث مشترکین گاز استان آذربایجان شرقی

بر اساس آمار حوادث ناشی از گاز در سال گذشته، اصلی ترین علت بروز حادثه انفجار و آتش سوزی به دلیل نشت گاز از شیلنگ غیراستاندارد و اصلی ترین علت گازگرفتگی به دلیل دودکش غیراستاندارد بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گفت: در سال گذشته شاهد بروز 258 حادثه ناگوار به دلیل سهل انگاری مشترکین در بکارگیری نکات ایمنی بوده ایم.

وی اظهار داشت: این بی احتیاطی 43 فوتی و 53 مصدوم و خسارت شدید مالی برای مشترکین در پی داشته است.

سید نوح نبی درخصوص حوادث انفجار و آتش سوزی تصریح کرد: در سال گذشته 235 حادثه انفجار و آتش سوزی به وقوع پیوسته که علت 105 مورد از این حوادث صرفاً به دلیل نشت گاز از شیر مصرف به دلیل عدم نصب درپوش و بست بوده است.

وی ادامه داد: علت بروز 9 حادثه از کل 23 حادثه گاز گرفتگی در استان به دلیل دودکش غیراستاندارد است.

نبی توضیح داد: بیشترین حوادث گاز استان در شهرستان های مراغه و سراب و مناطق 3 و 4 تبریز ثبت شده است.

رئیس امور HSE شرکت گاز تأکید کرد: در صورت عدم استفاده از وسایل گازسوز، حتماً شیر مصرف را بسته و با بست استاندارد محکم نمایید، همچنین ضمن اطمینان از باز بودن مسیر دودکش، از استاندارد بودن جنس و قطر مناسب دودکش، عدم استفاده از زانویی زیاد و گرم بودن دودکش در زمان بکارگیری وسایل گازسوز اطمینان حاصل نمایید.